



Arbeitsgenehmigung

Fahrzeugdaten			
Fahrzeugnummer 99 80 9927 001 - 4	Fahrzeug-Identnummer P 15179	Baujahr 2021	
Letzte Revision 01. November 2024		1. Revisionsverlängerung	2. Revisionsverlängerung
Maschine Zweiwegefahrzeug SRS LRB 17/18 mit Daimler/Volvo und Schienenschweißanlage	Hersteller Goldschmidt Sweden AB	Fahrzeughalter Joseph Hubert Bauunternehmung GmbH & Co.KG	Zulassungsnr. zuständigen Behörde EBA 07 J 05 A 001
Technische Besonderheiten der Bauart -			

Berichtsdaten			
Bericht Nr. 26-AK-016224	Prüfdatum 17. Februar 2026	Prüfort 30419, Hannover, Deutschland	
Prüfperson Andreas Beer	Tel. 016097424806	E-Mail Andreas.An.Beer@deutschebahn.com	Rolle Prüfingenieur
Bemerkungen			

Freigabe	
Die Prüfung wurde gemäß Richtlinie 931 durchgeführt.	
Das Fahrzeug ist zum Arbeiten freigegeben bis zum Datum: 28. Februar 2027	
Am Fahrzeug wurden Mängel festgestellt. Die Mängelbeseitigung ist der Prüfstelle schriftlich anzuzeigen bis zum: 31. März 2026	 (Datum, Unterschrift)

Mängelbehebung	
Wir bestätigen die Mängel vollständig behoben zu haben. Fehlende Nachweise werden diesem Schreiben beigelegt.	
(Stempel)	(Datum, Unterschrift)

Mängel/Hinweise	
Allgemeines	
Fahrzeugzustand - Sonstiger Mangel -	- Beschädigte Masseverbindung am Kran / Schweißaggregat - Defekter Sensor an der hinteren Gleisanlage
Zweiwege-Grundfahrzeug	